









DETALHE "A"



DETALHE DE MONTAGEM



- NOTAS:
- 1-MATERIAL: ITENS 1, 2, 3, 8, 10 E 14 AÇO ASTM-A36
 - 2-TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS: ABNT-NBR 6371-GROSSO.
 - 3-ELIMINAR REBARBAS E QUEBRAR CANTOS VIVOS.
 - 4-APLICAÇÃO: VAGÃO GDE E CARGA GERAL
 - 5-PARA FIXAÇÃO DO ITEM 3 E 10 NA ABA USAR O GABARITO.
 - 6-ITENS 8 E 13 TUBO MECÂNICO, SEM COSTURA SCHEDULE 80
 - 7-ESSE PROJETO FOI DESENVOLVIDO PARA VAGÃO GDE, PARA APLICAÇÃO EM OUTROS VAGÕES, CASO OCORRA DESVIOS, DEVERÃO SER MANTIDAS AS DIMENSÕES INDICADAS.
 - 8-ALÇA EXTENDIDA: APLICADA EM ALGUNS MODELOS DE GDE.

14	4	PINO			
13	2	NIPLE C/ ROSCA NPT 1/2" x 14			
12	2	TORNEIRA $\phi 1/2"$ -AÇO CARBONO ZINC. E CROMA. AMAR. (A3C)			
11	8	CONTRAPINO $\phi 1/8"$ x1 3/4"-AÇO P-PB-171			
10	2	SUPORTE OPOSTA			
9	8	PORCA SEXT. ANSI B18.2.2 3/4"-16 UNF			
8	2	ADAPTADOR C/ ROSCA NPT TUBO $\phi 1/2"$ x 14			
7	2	"T" $\phi 1/2"$ -AÇO CARBONO ZINCADO E CROMAT. AMARELO (A3C)			
6	2	MANGUEIRA (150 PSI) $\phi 1/2"$ x 1600			
5	2	MANGUEIRA (150 PSI) $\phi 1/2"$ x 540			
4	4	FUSIVEL			
3	2	SUPORTE			
2	4	APOIO	7/8" 2"x2"x1/4"		
1	4	ALÇA			
Item	Quant	Discriminação	Dimensões	Desenho	Item
 CVRD Departamento de Manutenção e Reparação de Vagões				Referência	
				Substitui	
				Substituído p/	
DETECTOR DE DESCARRILAMENTO (MODELO PADRAO)				Obs.	
				Última Revisão	
				Nº 6	Data 29-07-08
Desenho	Verificação	Aprovado	Data	Escola	NOTA
João Maria Brito			02-12-02	-	017171218