






NOTA: As peças fornecidas à C.V.R.D. deverão ter o nome ou marca do fabricante quando e no lugar indicado "»MARCA»"




SEÇÃO "Z-Z"




SEÇÃO "X-X"



PEÇA Nº 1



VISTA POR M



PEÇA Nº 2-3

- TABELA -

	A	B	C
PEÇA 2	254	381	101,6
PEÇA 3	254	279,4	—

Nº CVRD: 123E-22-0114

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ASS.	RESP.
A	Redesenhado com modificações	06-12-79		
O	Emissão Inicial	23-07-79		

— TOLERÂNCIAS : ADMISSÍVEIS PARA DIMENSÕES SEM INDICAÇÃO —														
DE	0,5	3	6	30	120	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000	
ATE	3	6	30	120	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000		
PRECISA	+0,05	+0,08	+0,1	+0,15	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+5	+8	
MÉDIA	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+4	+5	+6	+8	
GROSSA	+0,15	+0,2	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+4	+5	+6	+8	+10	+12	+15
MUITO GROSSA	—	+0,5	+1	+1,5	+2	+3	+4	+6	+8	+10	+12	+15	+20	

PARA ESTE DESENHO É APLICÁVEL O GRAU DE PRECISÃO: MÉDIA

3	Chapa esquerda	I	Aço manganês HADFIELD	12/14
2	Chapa direita	I	" " " "	" "
1	Chapa de desgaste	I	" " " "	" "
PEÇA	DENOMINAÇÃO	QUANT.	MATERIAL E DIMENSÕES	

CIA. VALE DO RIO DOCE		CÓDIGO	NÚMERO
DEPARTAMENTO DAS MINAS		3 41500325.0	10.227
ASSISTÊNCIA DE MINERAÇÃO		2 41500324.3	
		1 41500283.1	
		REV. 0 A	

ESC. 1:10	DES. 	TÍTULO CHAPAS DE DESGASTE DO CARTER P/ OS BRITADORES DE 84" ALLIS CHALMERS
DATA 06-12-79	CONF. 	
PROJ. _____	APROV. _____	

SATI - Serviços de Assistência Técnica Industrial Ltda.	
---	--